

## Produkt-/Wartungsinformation Nr. 2015-1

Datum: 15.12.2015  
Datum des Inkrafttretens: 01.01.15  
Genehmigt durch: Martin Johansson

### **Automatische Entlüftung**

#### **Hintergrund:**

Wenn unsere Geräte mit großen Wassermengen versorgt werden, haben Kunden das Problem gehabt, dass sich die mit dem Versorgungswasser eingetretene Luft an der Spitze der Pumpe angesammelt und zu einem Bruch der Wellendichtung geführt hat, weil die Schmierung durch das Wasser weggefallen war. Dieses Problem ist insbesondere bei den 40-bar-Pumpen aufgetreten.

Bitte beachten Sie das Bild auf Seite 2.

#### **Maßnahme:**

Seit Januar 2015 werden alle Einheiten der 40-bar-Baureihe (ohne CB) an jeder Pumpe mit einem automatischen Entlüftungsventil ausgestattet.

Dies beeinflusst nicht den Preis und erfolgt standardmäßig.  
Die Artikelnummer ist im Handbuch klar angegeben.

Bild beigefügt!

Bitte setzen Sie sich bei Fragen mit uns in Verbindung!

Lagafors Fabriks AB



*Produktmanager*  
Martin Johansson

Bild

